Kurz vor zwölf

Horgen Ein Defekt führte zum Stillstand der Kirchturmuhr.

Seit Sonntag stand die Turmuhr der reformierten Kirche Horgen still. Foto: Sabine Rock

In Horgen stand in den letzten Tagen die Zeit still. Zumindest wenn es nach der Turmuhr der reformierten Kirche ging. Diese zeigte nämlich seit Sonntag stoisch 11.50 Uhr an. Wie Markus Rauber, Präsident der Kirchenpflege der Reformierten Kirchengemeinde Horgen, erklärt, war ein technischer Defekt dafür verantwortlich. «Ein Teil der Funkuhrsteuerung war kaputt und musste repariert werden.»

Defektes Teil ersetzt

Bereits vergangene Woche sei die Uhr stehen geblieben. Dem Techniker sei es zwar gelungen, sie wieder zum Laufen zu bringen, jedoch nur für wenige Tage. Rauber geht davon aus, dass beide Ausfälle auf den gleichen Defekt zurückzuführen sind. «Das Problem sollte jetzt aber gelöst sein, weil der Techniker das betroffene Teil ersetzt hat.» Inzwischen zeige die Turmuhr wieder die richtige Zeit an. Gerade rechtzeitig für die Osterfeiertage. *(fpr)*